

Optimierter Handstückanschluss

Handstück und Steuereinheit sind ab sofort fest miteinander verbunden. Die bisherige Steckverbindung entfällt: Das Gerät lässt sich leichter reinigen, und der Anwender kann den Stecker nicht mehr falsch montieren. Für den Service bleibt das Handstück wie gewohnt austauschbar.

BISHER



Bisherige Ausführung. Handstück über einen Stecker mit der Steuereinheit verbunden.

NEU



Neue Ausführung. Durchgehendes Kabel, fest mit dem Handstück verbunden.

Ziele der Entwicklung

- 01** Feste Verbindung von Handstück und Steuereinheit
- 02** Bessere Reinigung
- 03** Weniger Schnittstellen
- 04** Einfacher Austausch im Reparaturfall durch den Servicetechniker

Vorteile der neuen Version

- ✓ **Glattes Kabel**, das sich gut reinigen lässt
- ✓ **Keine Reinigungslücken** mehr am Stecker
- ✓ **Austausch des Handstücks** durch den Servicetechniker weiterhin möglich
- ✓ **Fehlbedienung durch den Anwender ausgeschlossen**
- ✓ **Aufgeräumtes, symmetrisches Design**
- ✓ **Bekannte Verpackung** bleibt weiterhin nutzbar



BISHER Anschluss auf der Geräterückseite.



NEU Anschluss an der Vorderseite.



UNVERÄNDERT Verpackung und Zubehör.